

一般撮影装置の出力線量を測定し、撮影部位の入射表面線量を把握しましょう！


線量計貸出しについて

X線線量測定器（一般撮影領域）を導入しました。熊本県放射線技師会会員へ無料で貸し出しを行いますので、所属施設のX線測定に使用していただき、機器管理及び放射線被ばく相談時の資料、マニュアルの作成等に活用してください。

借用方法

- ① 「運用規則」を熟読して下さい。（運用規則は同じページにリンクがあります。）
- ② 保管責任者に電話にて、受付（借用期間、借用者、会員番号）を行ってください。保管責任者が借用期間の重複等がないか確認します。
- ③ 「X線測定用線量計借用申請書」をダウンロードし必要事項を記入して下さい。（申請書は同じページにリンクがあります。）
- ④ 借用する方は、測定器保管施設にて保管責任者に「X線測定用線量計借用申請書」を提出してください。
- ⑤ すべての手続きが済みましたらX線線量測定器の貸し出しを行います。

線量計貸出しの流れ



返却方法

- ⑥ 借用期間を超えないように、保管施設にて保管責任者に返却して下さい。
- ⑦ 保管責任者が動作確認を行います。

備考：線量計の取扱い及び測定方法などのマニュアルは線量計に添えて CD-R にて提供します。

測定方法については「[線量計測定方法](#)」を確認ください。（同じページにリンクがあります。）

※お願い（任意）

熊本県下の医療施設の被ばく線量調査を行いますので、それぞれの施設で測定されたデータを、放射線管理委員会へ提供いただけたら幸いです。

提供いただいたデータは目的以外に使用しませんので、ご協力のほどよろしくお願い致します。

保管施設

熊本市医師会 熊本地域医療センター

〒860-0811 熊本市中央区本荘 5 丁目 16-10

TEL : 096-363-3311 FAX : 096-363-3416

線量計専用 E-mail : senkanri@gmail.com

保管責任者

森島光浩 黒田洋明

※保管施設を上記施設にしますが、定期的に各地区理事の元へ線量計を回し、熊本県全域の会員が借用しやすい環境を提供していきます。