

# 医療被ばく線量測定を行い、施設間のばらつきをなくしましょう！

## 線量計貸出しについて


X線線量測定器（一般撮影領域）を導入しました。熊本県放射線技師会会員は無料で貸し出しを行いますので、所属施設のX線測定に使用していただき、機器管理及び放射線被ばく相談時の資料、マニュアルの作成等に活用していただければと思います。

貸出しは線管理委員会が実務にあたります。線量計の貸出し手順を下記に示します。

## 借用方法

- ① 「運用規則」を熟読して下さい。（運用規則はこちらを参照「運用規則」）
- ② 保管責任者に電話にて、受付（借用期間、借用者、会員番号）を行ってください。保管責任者が借用期間の重複等がないか確認します。
- ③ 「X線測定用線量計借用申請書」をダウンロードし必要事項を記入して下さい。（申請書はこちらを参照「X線測定用線量計借用申請書」）
- ④ 借用する方は、測定器保管施設にて保管責任者に「X線測定用線量計借用申請書」を提出してください。
- ⑤ すべての手続きが済みましたらX線線量測定器の貸し出しを行います。

## 線量計貸出しの流れ



## 返却方法

- ⑥ 借用期間を超えないように、保管施設にて保管責任者に返却して下さい。
- ⑦ 保管責任者が動作確認を行います。

備考：線量計の取扱い及び測定方法などのマニュアルは線量計に添えて CD-R にて提供します。

測定方法についてはこちらからもダウンロードできます。 [線量計測定方法](#)

## ※お願い（任意）

それぞれの施設で測定されたデータについて、放射線管理委員会までにメールで送信していただければ幸いです。

放射線管理委員会ではデータの蓄積を行い、（公社）日本診療放射線技師会の「被ばくガイドライン」を基本として、熊本県下の医療被ばく調査に活用および会員への還元を行っていきたいと考えていますので、なるべくご協力お願いいたします。

## 保管施設

熊本市医師会 熊本地域医療センター

〒860-0811 熊本市中央区本荘 5 丁目 16-10

TEL : 096-363-3311 FAX : 096-363-3416

線量計専用 E-mail : senkanri@gmail.com

## 保管責任者

石橋 謙吾

※運用開始より一定期間は保管施設を上記施設に設定します。今後は状況を見ながら熊本県全域の会員が借用しやすい環境を提供して行きたいと考えています。

放射線管理委員会会則